

TOOLS for UR824 V1.0.1 for Mac Release Notes

TOOLS for UR824 V1.0.1 for Mac は、以下のプログラムで構成されています。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.2
- Steinberg UR824 Applications V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V1.0.1 は、以下のプログラムで構成されています。

- Steinberg UR824 Extension V1.0.1
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.1
- VST Plug-Ins V1.0.1

目次

[ソフトウェアの動作環境](#)

[主なアップデートの内容](#)

ソフトウェアの動作環境

NOTE

- お使いの OS によっては、下記の仕様以上の条件を満たす必要があります。

OS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel プロセッサ (Intel Core Duo 以上を推奨)
メモリー	1GB 以上
画面解像度	1280 x 800 以上—フルカラー
インターフェース	USB 端子を搭載していること
ハードディスク	800MB 以上の空き容量、高速なハードディスク
その他	Cubase との連携機能をお使いの場合、Cubase のバージョン 5.5 以降

主なアップデートの内容

V1.0.0 → V1.0.1

- Mac OS X 10.7 に対応しました。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 → V1.5.2

- オーディオ入出力のパフォーマンスを向上しました。

- Mac OS X 10.6.8 以降 (Thunderbolt 搭載の Mac は 10.6.7 以降) で使用した場合、ドライバーのコントロールパネルを開いたときに、Enable Power Management の設定が正しく表示されないことがある問題を修正しました。
- Yamaha Steinberg USB Driver を削除する場合は、セットアップガイドのアンインストール方法に掲載しているファイルのほかに、次のファイルも削除してください。
Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/
USB_1506.tiff
USB_1507.tiff

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 → V1.0.1

- サンプリング周波数を変更して入出力のチャンネル数が変わったときに、増減したチャンネル以外のチャンネルの、Channel Strip の設定も初期化してしまう問題を修正しました。
- プロジェクトを切り替えたときに、Channel Strip が動作しないことがある問題を修正しました。
- MR Extension と UR824 Extension が共にインストールされている際に発生する問題を修正しました。Steinberg MR816 CSX/MR816 X をご使用の場合は、TOOLS for MR V1.7.2 以降を Steinberg のウェブサイトからダウンロードしてインストールしてください。
- その他軽微な不具合を修正しました。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 → V1.0.1

- 軽微な不具合を修正しました。

VST Plug-Ins

V1.0.0 → V1.0.1

- 軽微な不具合を修正しました。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2011 Yamaha Corporation All Rights Reserved.