



Read Me

Midex USB Midi Driver 1.0.0.b5 Mac OS X

※これはベータ版です。

1. システム必要条件

2. 対象製品
3. インストール方法
4. インストールされるファイル
5. ドライバ・ヒストリー

1. システム必要条件

OS X 10.2.3～OS X 10.3

G4 / G5

※OS X 10.1は非対応です。

2. 対象製品

Steinberg Midex 8 / Midex 3

3. インストール方法

1. 開いている全てのアプリケーションを終了してください。
2. Midexをコンピュータから取り外してください。
3. 下記階層に“MidexUsbFwLoaderDriver.kext”がある場合、削除してください。
/System/Library/Extensions/
4. コンピュータを再起動してください。
5. “ディスクユーティリティ”（アプリケーション/ユーティリティ）を起動して、“ディスクのアクセス権を修復”を実行してください。
6. 新しいMidexドライバをインストールしてください。
7. コンピュータを再起動した後、Midexを接続してください。

4. インストールされるファイル

“Midex Firmware Loader”、“Midex8 MIDI driver”、“Midex3 MIDI driver”の3つのファイルがインストールされます。

ファイルのインストール先と名称は、

/System/Library/Extensions/MidexUsbFwLoaderDriver.kext
/Library/Audio/MIDI Drivers/Midex8UsbMidiDriver.plugin
/Library/Audio/MIDI Drivers/Midex3UsbMidiDriver.plugin

5. ドライバ・ヒストリー

バージョン 1.0.0b5 2004/10/12

* Mac OS X 10.3での認証を改善しました。

バージョン 1.0.0b4 2003/08/19

* CPUの負荷を少なくしました。
* Midexのファームウェアの問題でMIDIタイミングがずれる不具合を改善しました。

バージョン 1.0.0b3 2003/07/30

- * 必要以上にCPUに負荷がかかる不具合を解消しました。
- * 連続したMIDIデータが密集している場合、OSの問題によりCPUの負荷が急激に上昇します。

バージョン 1.0.0b2 2003/03/03

- * SysExを送受信する際に、生じる不具合を解消しました。

バージョン 1.0.0b1 2003/02/27

- * 複数のMidexの同時使用に対応しました。
- * パフォーマンスを改善しました。

バージョン 1.0.0d7 2002/11/27

- * 全てのMIDI出力がポート1に集中する不具合を解消しました。

バージョン 1.0.0d6 2002/11/22

- * 時々クラッシュする不具合を解消しました。

バージョン 1.0.0d5 2002/10/31

- * 新たにインストールした“Midex Firmware Loader”をMac OS Xが認識しない不具合を解消しました。

バージョン 1.0.0d4 2002/10/24

- * コンピュータを起動した際にMidex 8r2がすでに接続されている場合、Mac OS X 10.2がMidex 8r2のドライバを認識しない不具合を解消しました。

バージョン 1.0.0d3 2002/09/27

- * “Midex Firmware Loader”はすべてのMidexのモデルをサポートします。
- * Midex 3に対応しました。
- * 複数のMidexの同時使用は非対応。

バージョン 1.0.0d2 2002/09/05

- * 最初にリリースされたベータバージョンです。
- * Midex 8のみ。Midex 3は使用できません。
- * 複数のMidex 8の同時使用は非対応。