

Mac 版 TOOLS for UR824 V1.0.1 发布

Mac 专用 TOOLS for UR824 V1.0.1 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.2
- Steinberg UR824 Applications V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V1.0.1 包含下列程序。

- Steinberg UR824 Extension V1.0.1
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.1
- VST Plug-Ins V1.0.1

目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

软件的系统要求

注

- 请注意，特定操作系统的系统要求可能与下列介绍内容稍有不同。

操作系统	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel 处理器（推荐 Intel Core Duo CPU）
内存	1 GB 或更高
显示器分辨率	1280 x 800 — 真彩色
接口	配备 USB 接口
硬盘	可用磁盘容量 800 MB 或以上；高速硬盘
其它	在设备和 Cubase 之间使用链接功能时，需要 Cubase 5.5 版或更新的版本

主要的修订和改进

V1.0.0 到 V1.0.1

- 现已支持 Mac OS X 10.7。

每个程序的其它主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 到 V1.5.2

- 提高了音频输入和输出性能。
- 解决了打开 Mac OS X 10.6.8 或以上版本(Mac OS X 10.6.7 或以上等带有 Thunderbolt 端口的 Mac 机)中的驱动控制面板时, Enable Power Management(启用电源管理)设置可能无法正确显示的问题。
- 若要删除 Yamaha Steinberg USB Driver, 请从 boot 磁盘中删除下列文件和入门指南文件“卸载软件”章节中所述的文件。

Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了通过更改采样率而增加/减少通道中所未触及通道上的通道条的设置可能被初始化的问题。
- 解决了 Cubase 中切换活动的工程文件时通道条可能无法正常工作的问题。
- 解决了 UR824 Extension 和 MR Extension 两者都被安装情况下可能发生的问题。如果您使用的是 Steinberg MR816 CSX/MR816 X, 请从 Steinberg 网站下载并安装 TOOLS for MR V1.7.2 或以上版本。
- 解决了其它一些小问题。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

VST Plug-Ins

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2011 Yamaha Corporation 保留所有权利。